

Конструктивные элементы

1. Адрес	141323, Московская обл, г. Сергиев Посад, п. Лоза, д. 1
2. Внутренние стены	
Тип внутренних стен	Стены кирпичные
Физический износ, %	12
3. Окна	
Материал окон	Деревянные
Физический износ, %	49
4. Двери	
Материал двери	Филёчатые
Физический износ, %	12
5. Крыша	
Тип кровли	Рулонная по железобетонным плитам
Год проведения последнего капитального ремонта кровли	2016
Физический износ кровли, %	10
Утепляющие слои чердачных перекрытий	нет
Вид несущей части крыши	Совмещенные из сборных железобетонных слоистых панелей
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши	—
Физический износ несущей части крыши, %	12
6. Отделочные покрытия помещений общего пользования	
Материал отделочных покрытий	Окраска по штукатурке
Физический износ, %	12
7. Фундамент	
Тип фундамента	Ленточный
Год проведения последнего капитального ремонта	2015
Материал фундамента	БUTOБЕТОН
Площадь отмостки, кв.м	134
Физический износ, %	12
8. Перекрытия	
Тип перекрытий	Перекрытия из сборного железобетонного настила
Физический износ, %	12
9. Тип наружных стен	
Тип наружных стен	Стены кирпичные
Год проведения последнего капитального ремонта	2015
Тип наружного утепления фасада	Нет
Физический износ, %	12
Материал отделки фасада	окраска по штукатурке
10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры	
Количество лоджий, шт	0
Количество балконов, шт	36