

Конструктивные элементы

| | |
|--|--|
| 1. Адрес | 141323, Московская обл, г. Сергиев Посад, п. Ситники, д. 7 |
| 2. Внутренние стены | |
| Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
| Физический износ, % | 45 |
| 3. Окна | |
| Материал окон | Деревянные |
| Физический износ, % | 40 |
| 4. Двери | |
| Материал двери | Филёнчатые |
| Физический износ, % | 46 |
| 5. Крыша | |
| Тип кровли | Рулонная |
| Год проведения последнего капитального ремонта кровли | — |
| Физический износ кровли, % | 42 |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | нет |
| Вид несущей части крыши | Совмещенные из сборных железобетонных слоистых панелей |
| Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши | — |
| Физический износ несущей части крыши, % | 45 |
| 6. Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
| Материал отделочных покрытий | Окраска по штукатурке |
| Физический износ, % | 45 |
| 7. Фундамент | |
| Тип фундамента | Ленточный |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Материал фундамента | Бугобетон |
| Площадь отмостки, кв.м | 59 |
| Физический износ, % | 46 |
| 8. Перекрытия | |
| Тип перекрытий | Перекрытия из сборного железобетонного настила |
| Физический износ, % | 42 |
| 9. Тип наружных стен | |
| Тип наружных стен | Стены кирпичные |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Тип наружного утепления фасада | Нет |
| Физический износ, % | 45 |
| Материал отделки фасада | без отделки |
| 10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры | |
| Количество лоджий, шт | 16 |
| Количество балконов, шт | 0 |